

XL 125 S / H (AC - CDI)

Ordre de contrôle	Élément à vérifier	Moteur à l'arrêt	Appareil de mesure : Ohmmètre		
1 a	Contacteur à clé Fil noir/blanc et masse	ON : Pas de continuité OFF : Continuité			
	Appareil de mesure : Testeur IMRIE 625	Moteur à l'arrêt	Régime de démarrage	Ralenti	Accelere
1	Bobine de charge condensateur Fil noir/rouge (+) et masse (-)		(+) 150V	(+) 200V	(+) 160V
2	Générateur d'impulsions Fil bleu/jaune (+) et masse (-)		(+) 0.5V	(+) 1V	(+) 2V
3	Bobine HT primaire Fil noir/jaune (-) et masse (+)		(-) 150V	(-) 200V	(-) 160V
4	Bobine H.T secondaire circuit ouvert	Régime de démarrage uniquement (-) 16 KV			
5	Tension à la bougie d'allumage		(-) 5KV	(-) 6KV	(-) 10KV