


F - 34
 แฟร์ริง



หัวข้อการบริการ	เวลาในการบริการ	ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	FSX150 W จำนวนที่ใช้
แผ่นบังลม.....0.6		1	64170-KFA-900	แผ่นบังลม.....	1
.ขายึดด้านบน		2	64206-KW6-840	หมุดยึดบังลม.....	6
ชุดแฟร์ริงหน้าบนด้านขวา.....0.8		3	64206-MJ0-000	น็อต 4 มม.....	6
.ชุดแฟร์ริงหน้าบนด้านซ้าย		4	64210-KFA-900ZA	แฟร์ริงด้านขวา ตัวบน รดสีเขียว.....	1
แฟร์ริงหน้าท่อนกลางตัวบน.....0.4			64210-KFA-900ZC	แฟร์ริงด้านขวา ตัวบน รดสีส้ม.....	1
แฟร์ริงหน้าท่อนกลางตัวล่าง.....0.3		5	64220-KFA-900ZA	แฟร์ริงด้านซ้าย ตัวบน รดสีเขียว.....	1
.แฟร์ริงล่างด้านขวา			64220-KFA-900ZC	แฟร์ริงด้านซ้าย ตัวบน รดสีส้ม.....	1
.แฟร์ริงล่างด้านซ้าย					
.แฟร์ริงล่างท่อนกลาง		6	64221-KFA-900	ขายึดด้านบน.....	1
แฟร์ริงด้านขวา ตัวกลาง.....0.1		7	64222-KFA-900	ขายึดแฟร์ริงหน้าด้านขวา.....	1
.แฟร์ริงด้านซ้าย ตัวกลาง		8	64223-KFA-900	ขายึดแฟร์ริงหน้าด้านซ้าย.....	1
		9	64225-KFA-900	ขายึดพิวส์ A.....	1
		10	64227-KW6-840	ขายึดพิวส์.....	1
		11	64230-KFA-900ZA	แฟร์ริงหน้าท่อนกลางตัวบน รดสีเขียว.....	1
			64230-KFA-900ZC	แฟร์ริงหน้าท่อนกลางตัวบน รดสีส้ม.....	1
		12	64250-KFA-900ZA	แฟร์ริงหน้าท่อนกลางตัวล่าง รดสีเขียว.....	1
			64250-KFA-900ZC	แฟร์ริงหน้าท่อนกลางตัวล่าง รดสีส้ม.....	1